

ANEJO: AM. FOT. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.





ÍNDICE

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE I DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL

1.	REPORTAJE FOTOGRÁFICO				
1	.1.	DESCRIPCIÓN FOTOS	_		



1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

1.1. Descripción fotos.



Foto nº 1: Vista de la Vía Pecuaria "Colada del Camino de la Mata"



Foto nº 2: Vista del Camino de la Torre de Norte a Sur, Limite con Miguel Turra.





Foto nº 3: Vista de la red de Media tensión aérea paralela al Camino de la Torre de Sur a Norte.



Foto nº 4: Vista del Camino de la Torre de Norte a Sur, Limite con Miguel Turra.





Foto nº 5: Vista a la derecha del Camino de la Torre de las edificaciones existentes



Foto nº 6: Vista del Camino de la Torre de norte a sur, límite con Miguel Turra.





Foto nº 7: Vista panorámica a la derecha del Camino de la Torre.



Foto nº 8: Vista del Camino de la Torre de norte a sur, línea de media tensión aérea, pozos abastecimiento.





Foto nº 9: Vista del camino transversal al Camino de la Torre a la derecha de este



Foto nº 10: Vista del Camino de la Torre de norte a sur, en la parcela delos rellenos.





Foto nº 11: Vista de la zona de excavación contigua a la edificación existente fuera del sector.



Foto nº 12: Vista de la zona de excavación contigua a la edificación existente fuera del sector.





Foto nº 13: Vista del límite sur de la parcela adosada a los rellenos, fuera del sector.



Foto nº 14: Vista del final del Camino de la Torre justo antes del puente.





Foto nº 15: Zona de rellenos fuera del sector.



Foto nº 16: Vista del camino a la derecha del puente.





Foto nº 17: Vista desde el límite de la zona de excavación hacia el este.



Foto nº 18: Vista del cerramiento de la parcela con rellenos.





Foto nº 19: Vista de la obra de paso de H. A. de diámetro 1800 mm al Sur del Sector bajo la A-43.



Foto nº 20: Vista de la zona de rellenos al este del sector.






Foto nº 21: Vista del vial de servicio al este del sector.