

Índice Anejo Reportaje Fotográfico

1. CALLE SAN VICENTE MÁRTIR.....	5
2. CALLE URUGUAY	6
3. CALLE FRANCISCO CLIMENT	8
4. CALLE DOLORES ALCAIDE	8
5. C.P. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA	10
6. PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS.....	12

1. CALLE SAN VICENTE MÁRTIR



Fotog. 1. Intersección con la calle Uruguay. Edificio que se mantiene en la nueva ordenación. Actualmente tiene uso militar.



Fotog. 2. Acera oeste y edificaciones a integrar en la ordenación. Vista en dirección norte.



Fotog. 3. Acceso al Servicio Militar de Construcciones desde la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 4. Acera oeste y cerramiento de los terrenos militares. Esquina nororiental del ámbito.



Fotog. 5. Mobiliario urbano. Banco, y bolardo en segundo término.



Fotog. 6. Marquesina de autobús en las proximidades de calle Dolores Alcaide.



Fotog. 7. Acera sur calle San Vicente Mártir con acceso al Servicio Militar de Construcciones



Fotog. 8. Detalle de farola en calle San Vicente Mártir

2. CALLE URUGUAY



Fotog. 9. Naves en el tramo más próximo a la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 10. Acera sur.



Fotog. 11. Edificaciones entre calle Gabriel y Galán y calle Francisco Climent.



Fotog. 12. Tramo de la acera sur reurbanizado.



Fotog. 13. Vista cerramiento de los terrenos militares.



Fotog. 14. Vista actuación desde la calle Gabriel y Galán.



Fotog. 15. Columna de alumbrado público. Cerramiento de los terrenos militares.



Fotog. 16. Esquina suroccidental del ámbito. Futura intersección con el eje V03.



Fotog. 17. Puerta acceso a los terrenos de la actuación en esquina suroccidental



Fotog. 18. Detalle calzada

3. CALLE FRANCISCO CLIMENT



Fotog. 19. Intersección con la calle Uruguay.



Fotog. 20. Vista de la acera actual en el perímetro del sector.



Fotog. 21. Vista en dirección a la calle Uruguay.



Fotog. 22. Intersección de las calles Francisco Climent y Dolores Alcaide.

4. CALLE DOLORES ALCAIDE



Fotog. 23. Acera norte, a la izquierda edificación residencial integrada en la ordenación del sector.



Fotog. 24. Acera sur y accesos a edificio de viviendas.




Fotog. 25. Acera sur y cerramiento de terrenos militares cerca del cruce con calle San Vicente Mártir.



Fotog. 26. Alcorque y sumidero existentes.



Fotog. 27. Intersección con la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 28. Medianera de edificios de la calle Francisco Climent, vistos desde calle Dolores Alcaide.



Fotog. 29. Acceso desde calle Dolores Alcaide a terrenos en la fachada lateral oeste del edificio de viviendas.



Fotog. 30. Otro acceso desde calle Dolores Alcaide a terrenos en la fachada lateral este del edificio de viviendas.



Fotog. 31. Vista de trasera del edificio de viviendas calle Dolores Alcaide.

5. C.P. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA



Fotog. 32. Entrada principal desde la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 33. Centro de transformación situado junto a la entrada principal.



Fotog. 34. Conserjería (izqda.) y edificio adosado perteneciente al Servicio Militar de Construcciones.



Fotog. 35. Patio contiguo al acceso principal.



Fotog. 36. Edificio de aula principal (dcha.) y bajos de edificios recayentes a calle San Vicente Mártir (dcha.).



Fotog. 37. Interior del edificio de aula.



Fotog. 38. Patio principal. Al fondo, aulas prefabricadas y edificio de aula.



Fotog. 39. Antigua nave de uso militar reconvertida en comedor y aula.



Fotog. 40. Vista interior del comedor.



Fotog. 41. Zona de cocina.



Fotog. 42. Patio y nave gimnasio.



Fotog. 43. Interior del gimnasio.




Fotog. 44. Aulas prefabricadas y arbolado interior en alineaciones.



Fotog. 45. Zona de huerto educativo.

6. PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS



Fotog. 46. Cerramiento de los terrenos militares en la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 47. Zona con restos de una solera, próxima a la intersección de las calles Dolores Alcaide y San Vicente Mártir.



Fotog. 48. Barracones en buen estado de conservación.



Fotog. 49. Vista de la nave usada como gimnasio en el colegio público.



Fotog. 50. Muro y fachadas posteriores de edificaciones recayentes a calle Francisco Climent.



Fotog. 51. Límite con la parte oeste de la calle Dolores Alcaide.



Fotog. 52. Vista con entrada calle Uruguay al fondo.



Fotog. 53. Vista de la calle San Vicente Mártir zona sureste.



Fotog. 54. Entrada por la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 55. Vista de la nave existente y de la tapia de la calle Uruguay.



Fotog. 56. Restos de edificaciones en la zona más próxima a la calle San Vicente Mártir.



Fotog. 57. Cunetas de recogida de aguas pluviales interiores.



Fotog. 58. Arbolado existente en el interior de la actuación.



Fotog. 59. Otro ejemplo del porte que alcanza el arbolado interior en primavera.



Fotog. 60. Solera Hormigón y acceso situado en la confluencia de las calles Uruguay y Francisco Climent.



Fotog. 61. Vista lateral de la explanada principal del cuartel desde el extremo sur. En primer término, traseras de edificios.



Fotog. 62. Arqueta existente.



Fotog. 63. Toma de muestras en calicata durante la campaña geotécnica.